

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Mariankatu 9 — HELSINKI
Puh. 5 9 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 249/64
14.1.1964



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

249. M-määräys No. 249/64: Scintex CP 301 C "Emeraude". Laskutelineen joustintuki.

Koskee: Scintex CP 301 C, 301 C1, 301 C 2.

Viite: Nfl Teil B 56-68/63 ja Consigne de Navigabilité No. 63-9-9.

Suoritettava: Kohta 1:n mukainen tarkastus suoritetaan ennen seuraavaa lentoa, jonka jälkeen joka 50:s tunti sekä määräaikaishuollon yhteydessä.

Kohta 3:n mukainen toimenpide on suoritettava seuraavassa ^{korjauksessa} korjauksessa.

Toimenpiteet:

1. Koska on esiintynyt murtumia joustinten ^{va} ulkoputkessa salon alakiinnityksen läheisyydessä, on hitsisauma ja sen ympäristö tarkastettava, epäilyttävissä tapauksessa tutkittava väritunkeutumismenetelmällä. Samoin on ulkoputken etupuoletilla esiintyvät mahdolliset muodonmuutokset tarkastettava.
2. Jos kohdan 1 mukaisessa tarkastuksessa havaitaan murtumia tai muodonmuutoksia, on joustintuki vaihdettava ennen seuraavaa lentoa tai suoritettava kohdan 3 mukainen korjaus.
3. Joustintuen vahvistus suoritetaan Scintex muutos No. 11:n mukaisesti hit-
saamalla vahvistuskappale tuelle, ^{6. kuva}
4. Muutoksen suorittamisen jälkeen kohdan 1 mukainen tarkastus.

Helsingissä tammikuun 14 päivänä 1964

V.t. ilmailun tarkastaja

C-E. Calas


GAUCHE N° 41 01 01 D - LA JAMBE FIXE DROITE

N° 41 01 02 D EST SYMETRIQUE

Vasen joustintuki, oikea tuki symmetrinen.

Sens de Soudure
des renforts sur
la plaque INF^{ce}

Alavahvistuslevyn
hitsaussuunnat



Vu STAÉ
28.9.61 H. K.