

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Mariankatu 9 — HELSINKI
Puh. 5 9 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 316/65
13.11.1965



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

316. M-määräys No. 316/65: Eureka Williams. Pelastusliivit ja -renkaat.

Koskee: Kaikkia Eureka Williams pelastusliivejä ja -renkaita varustettuna Eureka Williams etsintämerkkivalolla mallia EW-101-WL-()-8, jossa on keltainen polyeteeninen pariston alakansi.

Viite: FAA Airworthiness Directive 65-6-4, Eureka Williams Service Bulletin No. ADV SCI 101-1 dated February 19, 1965.

Suoritettava: Toimenpidekohdan mukainen tarkastus ja vaihto 30 päivän kuluessa tämän määräyksen julkaisemispäivämäärästä.

Toimenpiteet: Koska etsintämerkkivalon paristoista vuotanut happo on vaurioittanut sekä pelastusliivejä että -renkaita, on tämän estämiseksi suoritettava seuraavaa:

- a) Tarkasta, onko paristoista vuotanut happo vaurioittanut liiviä tai rengasta. Korjaa vauriot tai vaihda pelastusvälineet uusiksi ennen niiden käyttöönhyväksymistä.
- b) Vaihda etsintämerkkivalo Eureka Williams EW-101-WL-()-8, jossa on keltainen polyeteeninen pariston alasuojus, johonkin toiseen FAA:n hyväksymään merkivaloon.

Huom! Tyhjien kaarisulkujen välissä oleva numero vaihtelee johdinpituuden mukaan. Kaikki keltasuojuksiset valot ovat valmistetut 9.12.1964 (December 9, 1964) jälkeen ja ne ovat leimatut valmistajan tunnuksella 1-65, 2-65 tai 12-64.

Helsingissä marraskuun 13 päivänä 1965

Vt. ilmailun tarkastaja

C-E Caläs
C-E. Caläs