

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 329/66

5.5.1966



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

329. M-määräys No. 329/66: Cessna F172-lentokoneiden imukomun ja kaasuttajan välisen liitoksen tiivistäminen.

Koskee: Kaikkia Cessna F172-lentokoneita.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Suoritettava: 25 lentotunnin sisällä tämän määräyksen saapumisesta.

Syy: On tapahtunut, että moottoria ryypytettäessä ylimääräinen polttoaine ei ole valunut imukomun pohjassa olevasta hukkareiästä ulos vaan on vuotanut kaasuttajan ja imukomun liitoksesta imukomun päälle. Tästä on ollut seurauksena kaasuttajan syt-tyminen tuleen, kun moottori on käynnistettäessä iskenyt takaisin.

Toimenpide: Kokeiltava ryypyttämällä, vuotaako ko. liitoskohta. Jos ei vuoda, ei tarvita lisätoimenpiteitä. Jos vuotaa, on

- a) imukopan laippaa, joka menee kaasuttajasta tulevan putken sisään laajennettava niin, että se mahtuu putken päälle, jolloin vuotaminen estyy, tai
- b) liitos tiivistettävä jollakin bensiiniin liukenemattomalla tiivistaineella.