

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 337/66
19.9.1966



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, potkuri- tai moottorikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

337. M-määräys No. 337/66. Piper PA-28. Potkurikeskiönsuojuksen muutostyö.

Koskee: Piper PA-28-150, -160, -180 koneita, sarjanumerot s/n 1761-3533

Viite: FAA Airworthiness Directive Issue No. 66-20-5, Piper Service Bulletin No. 234.

Suoritettava: Toimenpidetiedon mukaiset muutostyöt seuraavan 25 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen julkaisemispäivämäärästä.

Toimenpiteet: Potkurikeskiönsuojuksen vaurioiden välttämiseksi, irroita potkurikeskiönsuojus P/N 63760 tai 63760-03 sekä suojuksen kiinnityslaippa P/N 65208 tai 65208-03 ja menettele seuraavasti:

- a) Konemallissa PA-28-150 ja -160 sarjanumerot 28-1761...28-2434 modifioi potkurikeskiönsuojus Piper Service Letters Nos. 457 ja 471A mukaisesti ja asenna suojuslaippa P/N 65804-04, välikappale P/N 65806-00 sekä uudet potkuripultit P/N AN 76-55S Piper Service Kit No. 757-047 tai vastaavien muiden FAA:n hyväksymien ohjeiden mukaisesti.
- b) Konemalleissa PA-28-150 ja -160 sarjanumerot 28-2435...28-3199 modifioi potkurikeskiönsuojus Piper Service Letter No. 471A mukaisesti ja asenna suojuslaippa P/N 65804-04, välikappale P/N 65806-00 sekä uudet potkuripultit P/N AN 76-55S. Piper Service Kit No. 757-047 tai vastaavien muiden FAA:n hyväksymien ohjeiden mukaisesti.
- c) Konemalleissa PA-28-150 ja -160 sarjanumerot 28-3200...28-3533 asenna suojuslaippa P/N 65804-04 ja välikappale P/N 65806-00 sekä uudet potkuripultit P/N AN 76-55S Piper Service Kit No. 757-047 tai vastaavien muiden FAA:n hyväksymien ohjeiden mukaisesti.
- d) Konemallissa PA-28-180 sarjanumerot 28-1761...28-2434 modifioi potkurikeskiönsuojus Piper Service Letter No. 457/ja 471A mukaisesti ja asenna suojuslaippa P/N 65804-00 Piper Service Kit No. 757-046 tai vastaavien muiden FAA:n hyväksymien ohjeiden mukaisesti.
- e) Konemallissa PA-28-180 sarjanumerot 28-2435...28-3199 modifioi potkurikeskiönsuojus Piper Service Letter No. 471A mukaisesti ja asenna suojuslaippa P/N 65804-00 Piper Service Kit No. 757-046 tai vastaavien muiden FAA:n hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

- f) Konemallissa PA-28-180 sarjanumerot 28-3200...28-3533 asenna suojuslaippa P/N 65804-00 Piper Service Kit No. 757-046 tai vastaavien muiden FAA:n hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Helsingissä syyskuun 19 päivänä 1966

Vt. ilmailun tarkastaja


C-E. Calàs

JX7C-EC/UMJ