

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ  
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
Siltasaarenpolku 12 A—HELSINKI 53  
Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone  
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
**LENTOKELPOISUUS-  
TIEDOTUS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 344/66  
11.11.1966



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

344. M-määräys No. 344/66: Beechcraft, polttoainesuodattimen pidätinpultin kiristys ja varmistus

Koskee: Seuraavia Beechcraft-koneita:

23, A23 ja A23A Musketeer malleja sarjanumeroon M-976 asti

A23-19 Musketeer Sport III malleja, sarjanumerot väliltä MB-1 ja MB-119

A23-24 Musketeer Super III malleja, " " MA-1 ja MA-93

Viite: Beechcraft Service Bulletin No. 66-48.

Syy: Polttoainevuotojen estäminen.

Suoritettava: Toimenpidekohdan mukainen tarkastus seuraavassa määräaikaishuollossa.

Toimenpiteet:

- Tarkasta, että polttoainesuodattimen pidätinpultti on kiristetty oikeaan vääntömomenttiinsa, joka on 25 tuumanaulaa (inch-pounds), kuten suodattimeen on merkitty.
- Varmista pidätinpultti lisäksi runkoon (ei suodattimen venttiiliin) ohaisen kuvan mukaisesti.



Helsingissä marraskuun 11 päivänä 1966

Vt. ilmailun tarkastaja

*C. E. Caläs*  
C-E. Caläs