

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 545

2.7.1973



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka- tai teknilliseen päiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

545. M-määräys No. 545: Standard Libelle. Peräsinpolkimien liikkeen rajoittimien tarkastus ja vahvistaminen

Koskee: Standard Libelle ja Standard Libelle 201B purjelentokoneita, valmistusnumerot 1 - 392 sekä No. 398.

Viite: Lufttüchtigkeitsanweisung 73-80.

Suoritettava viimeistään:

- A) 1.8.1973 jälkeen ennen seuraavaa lentoa
- B) Seuraavassa vuosihuollossa

Toimenpiteet:

- A) Tarkasta peräsinpolkimien liikkeen rajoittimien vastepinnat pyöräkotelon pinnalla Glasflügel Technische Mitteilung No. 201-15 mukaisesti. Jos vaurioita on, suorita B kohdan toimenpiteet heti.
- B) Asenna vahvistuspalat Glasflügel Technische Mitteilung No. 201-15 mukaisesti. Liimaa vahvistuspalat siten, että rajoitinpultin pää koskettaa vahvistuspalaa koko pinnallaan. Säädä rajoitinpultit siten, että sivuperäsimen liike kumpaankin suuntaan on $25^{\circ} \pm 1^{\circ}$.

IA/JV/ks