

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 558/73

1973-11-19



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

558. M-määräys No. 558/73: Molino kellukkeet

Koskee: Molino Oy:n valmistamia kellukkeita:

MSF 900-1880	valmistusnumerot	1001-1005
MSF 1235-2720	"	2001-2009
MSF 1560-3440	"	3001-3008

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Syy: 1. Estetään veden vuotaminen nokkakumin kautta kellukkeen etuosaan.

2. Helpotetaan kellukkeiden tyhjentämistä edistämällä veden virtausta välikaarien lävitse.


Suoritettava viimeistään: 1974-03-01 jälkeen ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet:

- Poista nokkakumit, avaa tarkastusluukut ja kuivaa etummaiset säiliöt sienellä. Anna kellukkeiden olla huoneenlämpötilassa vähintään vuorokausi ennen kohtien 4 ja 5 suorittamista.
- Poraa jokaisen tarkastusluukun korotettuun reunakehykseen $\varnothing$ 3 mm huuhotusreiät.
- Poraa aallotettujen välikaarien alanurkkaan ja ylös keskelle kannen tuntumaan $\varnothing$ 20 mm reiät.
- Karhenna keulasäiliön etureunat hiekkapaperilla ja puhdista etureunat asetonilla.
- Paina keulasäiliön etunurkkiin PVC-vaahtomuovisuikaleet, joille on levitetty fenoliballoonilla kevennettyä epoksi-muovia (Lekuterm K57 + T3). Muovia tulee olla niin paljon, että se pursuu reunoilta. Etukaarella olevat reiät tuki-taan liimaamalla niiden päälle samalla liima-aineella lasikuitukiekot.
- Anna hartsin kovettua huoneenlämpötilassa vähintään 12 tuntia.
- Kiinitä nokkakumi ja tarkastusluukut.

Huom. Tämän muutosmääräyksen voi suorittaa lujitemuovitöihin perehtynyt henkilö. Lähempiä ohjeita ja raaka-aineita saa kellukkeiden valmistajalta Molino Oy:ltä, osoite 38800 Jämsijärvi, puh. 930-71200.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen