

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 592/74

1974-10-02



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

592. M-määräys No. 592 /74:PIK-15 ja HK-2 lentokoneet. Turvavöiden kiinnityskohtien vahvistus.

Koskee: Kaikkia PIK-15 ja HK-2 lentokoneita.

Viite: Kokemukset Suomessa.

Suoritettava: 1974-12-01 mennessä.

Toimenpiteet: Vahvista istuimien sivuilla olevien turvavöiden kiinnityskohta, asentamalla tukivarret vöiden kiinnityskorvakkeiden ja siiven kiinnityskorvakkeen välille. Mitat ja raaka-aineet on annettu liitteenä olevassa kuvassa.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jaikanen


PH/mv

# PIIK-15

## ISTUINVÖIDEN KIINNITYSKOHTIEN

### VAHVISTUS

AINE: ST35 TAI PAREMPI



YHDISTÄ ISTUINVÖIDEN KIINNITYSKORVAKKEIDEN  
TAKIMMAINEN PULTTI K.O. PUOLEISEN SILVEN TAKA-  
KIINNITYSKORVAKKEEN RUNGON KESKIVIIVAN PUOLEISEEN  
PULTTIIN, TEE TAIVUTUKSET SIVENVÖIHIN TARPEEN  
MUKAAN.

