

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

650/76

1976-02-16



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

650. Piper. Moottorin vaihtoehtoisen imuilman läpän kiinnityksen tarkastus.

Koskee: Piper PA-30 ja PA-28-R-200 lentokoneita.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Toimenpiteet tehtävä: 1976-03-01 jälkeen: A) Seuraavassa 100 h:n huollossa, koneissa joiden käyntiaika on alle 1000 h. B) Yli 1000 tuntia lentäneissä koneissa, 10 lentotunnin kuluessa. C) Tämän jälkeen 500 lentotunnin välein.

Toimenpiteet: Tarkasta moottorin vaihtoehtoisen imuilman läpän kiinnitys. (kiinnitysniitit ovat kumilistan alla). Jos saranan niittauksessa yksikin niitti on löysällä, on kaikki niitit vaihdettava uusiin lähinnä seuraavaan suurempaan kokoon.

Merkitse toimenpide huoltolistaan.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

PH/um