

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 704/76

Muutos I

1977-08-22



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

704. McCauley. Säättöpotkureiden tarkastus

Koskee: Kaikkia lentokoneita, joihin on asennettu alla lueteltuja Hoosier Aircraft Accessory Inc.'in joulukuun 8 päivän 1972 ja kesäkuun 30 päivän 1975 välisenä aikana korjaamia kaksilapaisia McCauley'in säättöpotkureita. Näitä potkureita on asennettu ainakin oikeanpuoleisessa sarakkeessa lueteltuihin lentokoneisiin.

<u>Potkurin tyyppi</u>		<u>Navan sarjanumero</u>	<u>Lentokonetyyppi</u>
D2A34C49	(x)	692417 703405 705820	Cessna 185-185E (S/N 185-1149 asti) Cessna 210-210C) (S/N 21058220 asti) Cessna 210-5 ja 210-5A (S/N 205-0576 asti) (Yllämainituissa on moottori Continental 10-470) Navion A-G
D2A34C50	(x)	64746	Cessna 180-180H
tai		690329	(S/N 18052284 asti)
2A34C50	(x)		Cessna 182-182G (S/N 18255844 asti) Cessna 188-188B (S/N 18802348 asti) Wren 460
D2A34C58	(x)	721610	Bellanca 17-30
tai		734269	Cessna 185-185E
F2A34C58	(x)	736436	(S/N 185-1149 asti)
tai			Cessna A185-A185F Cessna A188-A188B Cessna 206 (S/N 206-0275 asti) Cessna U206-U206F (S/N U20603560 asti) Cessna TU206A-TU206F (Kellukekoneet vain S/N U20602199 asti) Cessna P206-P206B (S/N P206-0419 asti)
2A34C58	(x)		

PotkurityyppiNavan sarjanumeroLentokonetyyppi

Cessna TP206A
(Vain kellukokoneet)
Cessna 207
(S/N 20700364 asti)
Cessna 210-210D
(S/N 21058510 asti)
Cessna 210-5 ja 210-5A
(S/N 205-0576 asti)
Interceptor (Aero Com-
mander) 200B, C ja D
Navion A-H

2A34C66 (x) 705202
727625
727628
732194

Cessna 180-180J
(S/N 18052770 asti)
Cessna 182-182P
(S/N 18265175 asti)
Cessna 188-188B
(S/N 18802348 asti)

E2A34C73 (x)
tai
2A34C73 (x) 652403
720673
721615
732503

Cessna P206-P206E
(P20600647 asti)
Cessna 210E-210L
(S/N 21061573 asti)

2A36C1 (x) 55588
tai 59229
2A36C18 (x)
tai
2A36C29 (x)

Cessna 180A-H
Cessna 182, 182A-G
Taylorcraft 20

2A36C23 (x) 671564

Beech H35, J35, K35, M35
Beech N35, P35, S35, V35
V35A ja V35B
(S/N D-6562 - D-9935)
Beech 35-C33A, E33A ja F33A
(S/N CE-1 - CE-668)
Beech E33C ja F33C
(S/N CJ-1 - CJ-128)
Beech 36 ja A36
(S/N E-1 - E-910)
Beech A45 (STC SA1450SW)

<u>Potkurityyppi</u>	<u>Navan sarjanumero</u>	<u>Lentokonetyyppi</u>
D2A36C33 (x)	61005	Cessna 185-185D (S/N 185-0967 asti)
	611491	Cessna 210-210C (S/N 21058220 asti)
	611720	Cessna 210-5 ja 210-5A (S/N 205-0576 asti)
		Aeronautica Macchi AL-60 ()
		Air Parts LTD. (Fletcher) FU-24 ()
		Interceptor (Aero Commander/Meyers) 200
		Lockheed 402-2 "LASA 60"

(x) Merkitsee tyyppimerkintään kuuluvaa lisäkirjainta.
Tiettyihin tyyppimerkintöihin kuuluu yksi tai useampi
lisäkirjain, joihinkin taas ei yhtään.

Viite: FAA AD 77-16-01

Voimaantulo: 1977-09-25

Toimenpiteet: Pura potkuri 25 lentotunnin kuluessa, ja tarkasta McCauley Service Manual'in No. 720415 luvun I mukaisesti, onko lapojen säätötapit (actuating pins), säätötappien holkit (actuaging pin washers) ja lapojen pidätinrenkaat (ferrules) asennettu oikein. Mikäli mainitut osat on asennettu väärin, niin tarkasta niiden kunto, ja korjaa vialliset osat tai vaihda ne uusiin.

Lähetä tarkastustuloksista ilmoitus ilmailuhallitukselle
ilmailutiedotus AIR T16-3 mukaisella vikailmoituskaavakkeella.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain
hyväksytty potkurikorjaamo.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 704/76.

LV/sk