

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1021/81

26.5.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1021. Schleicher ASW 20. Siiveke- ja laskusiivekejärjestelmän tarkastus

Koskee: Niitä ASW-20 purjelentokoneita, joiden valmistusnumero on 20001-20077 sekä numeroa 20086.

Viite: LBA LTA No. 81-54.

Voimaantulo: 25.6.1981.

Toimenpiteet:

Tee allamainitut tarkastukset Schleicher ASW-20 Technical Note No. 12 mukaisesti:

1. Nopeusrajoitus ennen seuraavaa lentoa.
2. Tarkista siiveke- ja laskusiivekejärjestelmän välykset ja tarkista siivekkeiden tasapainoitus 15.8.1981 mennessä.

Toimistopäällikkö



Jorma Jalkanen

IA/KLS