

M 1200/83

31.10.1983

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1200 Eiriavion. Polttoainejärjestelmän liitosten tarkastus.

Koskee: Kaikkia PIK-20 E-moottoripurjelentokoneita.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa ja ulkomailla.

Voimaantulo: 1.12.1983.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa polttoaineletkujen liitosten letkunkiristimien kireys. Kireys on silloin sopiva, kun kädellä letkusta kiertämällä liitos ei kierry. Jos liitos kiertyy, niin kiristä se. Kiinnitä huomiota erityisesti sähköisen polttoainepumpun liittimiin. Toista tarkastus tämän jälkeen jokaisessa 25 tunnin huollossa, mutta kuitenkin vähintään vuosittain.
- B. Lisää kohdan A tarkastus PIK-20 E:n huolto-ohjekirjan huoltolistaan, sivulle II-20 kohtaan "Polttoainejärjestelmä".

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L1 47/LJV