

ILMAILUHALITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90 82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos /Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1205/83

7.12.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1205. Beechcraft. Polttoainehanan salpa

Koskee: Seuraavia Beechcraft-merkkisiä lentokoneita, lukuunottamatta niitä, joissa on Brittainin kärkisäiliöt.

Tyyppi

35-B33, 35-C33, E33, F-33 ja G-33

35-C33A, E33A ja F33A

E33C ja F33C

P35, S35, V35, V35TC, V35A, V35A-TC

V35B ja V35-TC

36 ja A36

A36TC

Sarjanumerot

CD-388:sta CD-1304:ään

CE-1:stä CE-1013:een

CJ-1:stä CJ-155:een

D-6874:stä D-10403:een

E-1:stä E-2061:een

EA-1:stä EA-241:een

ja EA-242:sta EA-272:een.

Viite: Kokemukset SuomessaVoimaantulo: 1.1.1984

Toimenpiteet: Asenna seuraavassa 100 tunnin huollossa polttoaineen valintahanan suojalevyyn salpa, jolla estetään hanan sulkeminen vahingossa. Salpa kuuluu Beechcraftin asennussarjaan no. 36-5006-1 S, joka myös sisältää asennusohjeet. Beechcraft Service Instruction No. 1248 käsittelee tätä asiaa.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L14 20/LJV/AP