

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION

 PL 50
 SF-01531 VANTAA
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Telex 121247 AVIA SF

 ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1276/85

Muutos I

18.12.1985



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo tai laskuvarjohuoltoyritys. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

 1276. **Irvin EB-73**

Koskee: Kaikkia Suomessa luetteloituja Irvin EB-73 pelastuvarjoja.

Viite: AIR M10-1 kohta 4.1.3., AIR M10-6, M 618/75 sekä käyttökokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 1.1.1986

Syy: Irvin EB-73 ei täytä pelastusvarjolle asetettavia vaatimuksia seuraavilta osiltaan:

1. Suomessa M 618/75 perusteella vaihdettu kierrejousiapuvarjo ei sovellu Irvin EB-73 reppuun.
2. Laukaisuvaijerin suojaPUTKEN kiinnitys reppuun on heikko.
3. Laukaisuvaijerissa on AIR M10-6 kieltämä järjestelmä, joka estää laukaisuvaijerin vetämisen ulos suojaPUTKESTAAN.
4. Rintahihna on mahdollista pujoittaa laukaisukahvan läpi.
5. Repun suuri läppä reunakovikkeineen aiheuttaa apuvarjolle takertumisvaaran.

Toimenpiteet:

Ennen seuraavaa käyttöä on pelastusvarjolle tehtävä jokin seuraavista toimenpiteistä:

1. Pelastusvarjon reppu-laukaisujärjestelmä ja apuvarjo, tarvittaessa valjaat, on vaihdettava valmistajatehtaan hyväksymiin, suomalaiset ilmailumääräykset täyttäviin varusteisiin.
2. Laskuvarjon kupu vaihdetaan edelläolevat vaatimukset täyttävään valjas /repujärjestelmään.
3. Pelastusvarjolle tehdään valmistajatehtaan 11.6.1985 hyväksymä muutostyö. Tämän muutostyön tultua tehdyksi saa laskuvarjoa käyttää Suomessa 1.1.1990 saakka, jonka jälkeen on laskuvarjo poistettava käytöstä tai sille on tehtävä toimenpidekohtien 1 tai 2 mukaiset toimenpiteet.

Toimenpiteiden suoritus

Toimenpiteet voi tehdä laskuvarjokorjaamo tai laskuvarjohuoltoyritys.

Toimistopäällikön po.


 Esa Ailio

L24 36/MH/AP