

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1278/85

17.1.1985



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo tai laskuvarjohuoltoyritys. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

1278. Metallikartioiden tarkastus

Koskee: Kaikkia Suomessa luetteloituja laskuvarjoja.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa, SIL ry turvallisuustiedote 3/84.

Voimaantulo: 1.2.1985

Toimenpiteet:

Mikäli laskuvarjossa on metallikartiot, tarkasta ennen laskuvarjon käyttöönottoa metallikartioiden kunto kuvan osoittamasta kohdasta. Kulunut kartio saattaa vaikeuttaa tai estää pakkauksen (repu) avautumisen.



Jos kartio on kulunut vaihda se ennen varjon käyttöönottoa.

Toimenpiteiden suoritus

Tarkastuksen saa suorittaa pelastuslaskuvarjon pakkausluvan haltia tai lupakirjahyppääjä, tarkastus on kuitattava varjokirjaan.

Kartion vaihdon saa tehdä otsikossa mainittujen lisäksi, päävarjon kyseessä ollessa kalustomestari.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L24 31/MH/AP