

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION

 PL 50
 SF-01531 VANTAA
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Telex 121247 AVIA SF

 ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1308/85

Muutos 1

2.7.1985



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo tai laskuvarjohuoltoyritys. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

T.S.E Chaser-tandemit

Koskee: Kaikkia Suomessa luetteloituja T.S.E Chaser-oppilastandemeja ja T.S.E Chaser-tandemeja, joissa päävarjo on varustettu jousiapuvarjolla.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa ja Ruotsissa ja valmistajan 14.6.1985 antamat ohjeet.

Voimaantulo: 18.6.1985

Toimenpiteet: Ennen seuraavaa hyppyä on laskuvarjon reppu- ja aukaisujärjestelmälle tehtävä valmistajan 14.6.1985 hyväksymä muutostyö. Muutostyöohje sekä varjon käyttöohjeet ovat saatavissa Suomen Ilmailuliitto ry:stä.

Toimenpiteiden suoritus

Muutostyön saa tehdä otsikossa mainittujen lisäksi kalustomestari.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

L36 43/MH/AP