

ILMAILUHALUTUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALUTUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS **AIRWORTHINESS** **DIRECTIVE**

M 1338/85

Muutos 1
1.11.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1338. Polttoaineputkien tarkastus

Koskee: Kaikkia moottorikäyttöisiä ilma-aluksia liikenneluokkaan kuuluvia lukuunottamatta.

Viite: Kokemukset Suomessa

Voimaantulo: 15.11.1988

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta jokaisessa 100 tunnin huollossa mittaritaulun takana ja moottoritilassa olevat metalliset polttoaineputket. Kiinnitä erityistä huomiota putkien tuentaan ja mahdollisiin hankautumiin. Jos ilma-aluksessa on sähkökäyttöinen polttoainepumppu, niin käynnistä se ja kokeile putkien tiiviys.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (Vrt. AIR M1-4).

Huom. Jos ilma-aluksella on ositettu huolto-ohjelma (esim. continuous inspection program), voidaan tarkastusjaksoa sovittaa siten, että tarkastus tapahtuu samalla kertaa kuin tarkastettava alue huolto-ohjelman mukaisesti huolletaan.

- B. Jos putkien tuenta on puutteellinen tai löystynyt tai jos merkkejä polttoainevuodosta ilmenee, niin korjaa asia ennen lentotoiminnan jatkamista.

Jos putkessa on hankautumia, niin vaihda se uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1338/85.