

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION

 PL 50  
 SF-01531 VANTAA  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Telex 121247 AVIA SF

 ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1361/86

24.1.1986



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo tai laskuvarjohuoltoyritys. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

 1361. **Skylark päävarjo**

**Koskee:** Kaikkia Suomessa luetteloituja Air Enterprises International Inc. valmistamia päävarjoja.

**Viite:** SIL ry turvallisuustiedote 7/85

**Voimaantulo:** 1.2.1986

**Toimenpiteet:**

Tarkasta ennen hyppytoiminnan aloittamista, ettei sliderin pysäyttämiseksi käytetty rengas ole joustava, mikäli joustavia renkaita löytyy on ne vaihdettava.

**Toimenpiteiden suoritus:**

Tarkastuksen ja mahdollisen renkaan vaihdon saa tehdä otsikossa mainittujen lisäksi kalustomestari.

Tehty toimenpide on merkittävä varjokirjaan.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L49 6/MH/AKo