

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION

 PL 50
 SF-01531 VANTAA
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Telex 121247 AVIA SF

 ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1488/88

18.1.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1488. Erillisten bensiini- ja petroolikäyttöisten lämmityslaitteiden tarkastus

Koskee: Kaikkia muita paitsi muutosmääräyksissä M 1022/81 ja 1487/88 mainittuja ilma-aluksiin asennettuja erillisiä bensiini- ja petroolikäyttöisiä lämmityslaitteita.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 15.2.1988.

Syy: Muutosmääräyksellä M 603/75 määrättiin tehtäväksi kaikille ilma-alusten bensiini- ja petroolilämmittimille polttokammion painekoe. Samalla julkaistiin ilmailumääräykset AIR M2-10 ja AIR M4-11 lämmittimien tarkastus- ja peruskorjausjaksoista. Tämän jälkeen on julkaistu muutosmääräykset M 1022/81 Stewart-Warner (South Wind) ja M 1487/88 Janitrol lämmittimien tarkastuksista.

Tällä määräyksellä selkeytetään erillisten lämmityslaitteiden huoltojaksoja.

Toimenpiteet:

- 1) Stewart-Warner (South Wind) 8240-, 8253-, 8259- ja 8472-tyyppisten lämmityslaitteiden tarkastukset ja peruskorjaukset on tehtävä muutosmääräyksessä M 1022/81 esitetyin jaksoin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- 2) Janitrol B 1500-, B2030-, B3040- ja B4050-tyyppisten lämmittimien tarkastukset ja peruskorjaukset on tehtävä muutosmääräyksessä M 1487/88 esitetyin jaksoin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- 3) Kaikille muille kuin edellä mainituille lämmittimille on tehtävä peruskorjaus enintään 3 vuoden tai 1000 lentotunnin (lämmittimen käyttötunnin) välein, kumpi tulee ensin.

4) Lisää lämmitintä koskevan muutosmääräyksen toimenpiteet ilma-aluksen määräaikaishuoltolistaan.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö



E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1185/83.

L1012/PjH/AP