

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 1622/89**

4.7.1989

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

DAVIS AIRCRAFT PRODUCTS. Turvavöiden tarkastus.**Koskee:** Kaikkia Suomessa rekisteröityjä ilma-aluksia.**Viite:** FAA AD 89-09-02**Voimaantulo:** 1.8.1989**Toimenpiteet:**

Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa, onko ilma-alukseen asennettu sellaisia DAVIS AIRCRAFT PRODUCTS Co:n valmistamia turvavöitä, joiden osanumero on jokin alla luetelluista. (Vöitten lukkoa peittää musta "Ultem"-muovilevy ja lukko avautuu kiertämällä sitä 90 astetta.

Osanumerot:

FDC-6400B-6	FDC-6400B-22	FDC-6400B-56
FDC-6400B-7-***	FDC-6400B-27-3	FDC-6400B-63-2
FDC-6400B-12	FDC-6400B-29	FDC-6400B-63-4
FDC-6400B-12B	FDC-6400B-29-2	FDC-6400B-63-507
FDC-6400B-18-3	FDC-6400B-29B	FDC-6400B-63-508
FDC-6400B-18-5	FDC-6400B-29B-2	FDC-6400B-64-***
FDC-6400B-18-21	FDC-6400B-30B	FDC-6400B-71-***
FDC-6400B-18-23	FDC-6400B-31-***	FDC-6400B-80B
FDC-6400B-18-25	FDC-6400B-32	FDC-6400B-85
FDC-6400B-18-27	FDC-6400B-36-***	FDC-6400B-85-2
FDC-6400B-18-29	FDC-6400B-39	FDC-6400B-90
FDC-6400B-18-505	FDC-6400B-50-***-***	FDC-6400B-90-3
FDC-6400B-19	FDC-6400B-51	FDC-6400B-90-7
FDC-6400B-20	FDC-6400B-54	FDC-6400B-**-***a

* merkitsee jotakin numeroa.

Osanumero on leimattu metalliseen FAA-TSO-C22f-lipukkeeseen.

Jos jokin edellä luetelluista turvavöistä on asennettu, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa hyväksytyyn.

Huom. 1 DAVIS AIRCRAFT PRODUCTS Co:n korjaamien vöiden osanumeron perässä on "-1", ja näitä ei tarvitse vaihtaa.

Huom. 2 DAVIS AIRCRAFT PRODUCTS Co:n 29.1.1989 julkaiseman Service Bulletinin nro. 1 mukaan virheelliset turvavyöt voi palauttaa valmistajalle ilmaista vaihtoa varten.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen