

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1659/89

6.11.1989

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Valentin. Sivuperäsimen kiinnityksen tarkastus.

Koskee: Kaikkia Mistral C-tyyppisiä purjelentokoneita.

Viite: LBA LTA 89-174

Voimaantulo: 1.12.1989

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta sivuperäsimen alasarana ennen seuraavaa lentoa ja tämän jälkeen 25 lentotunnin välein alla olevan mukaisesti.
- Mittaa alasaranan pään keskipisteen etäisyys sivuvakaimen takasalosta.
 - Irrota sarana.
 - Tarkasta saranan kierteinen tappi viisi kertaa suurentavan suurennuslasin avulla.
 - Jos sarana on moitteeton, niin asenna se paikoilleen ottaen huomioon alkuperäinen etäisyys sivuvakaimen takasalosta.
 - Jos kiertaisesta tapista löytyy muodonmuutoksia tai murtumia, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Vaihda viimeistään 30.4.1990 alasarana korvakkeeseen Valentin GmbH & Co:n Technische Mitteilungin nro. 329-003 ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen