

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUksen TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**



M 1660/89

10.11.1989

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollostaa vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**1660. Hartzell. Navan tarkastus.**

**Koskee:** Lycoming (L)TIO-540-moottoreihin asennettuja, liitteessä 1 lueteltuja Hartzell ()HC-()3Y()-()-potkureita.

**Viite:** FAA Emergency AD 89-22-05

**Voimaantulo:** 1.12.1989

**Toimenpiteet:** Tarkasta potkurin napa Hartzell Service Bulletinin nro. 165 ohjeiden mukaisesti 25 lentotunnin kuluttua ja tämän jälkeen 50 lentotunnin välein. Jos murtumia tai muita lentokelpoisuuden esteenä olevia vikoja löytyy, niin vaihda potkuri ennen seuraavaa lentoa lentokelpoiseen sekä tee oheisella lomakeella vikailmoitus ilmailuhallitukseen.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen

M2-001.LJV

PROPELLER MODELS	PROPELLER SERIAL NUMBER RANGE
EHC-G3YF-2( )	FJ1 through FJ101
PHC-C3YF-1R( )	EE1 through EE1461
PHC-J3YF-1R( )	FP1 through FP37
PHC-L3YF-1R( )	FD1 through FD7
PHC-C3YF-2( )	EB1 through EB1980
PHC-J3YF-2( )	ED1 through ED3289
HC-C3YF-1R( )	EC1 through EC1020
HC-C3YF-5R( )	FR1 through FR73
HC-C3YN-2( )	DG1 through DG624
HC-C3YF-2( )	EY1 through EY3
HC-H3YF-3( )	ET1 through ET4
HC-H3YN-2( )	DV1 through DV153
HC-C3YK-1R( ) or HC-C3YR-1R( )	DY1 through DY1897
HC-C3YK-2( ) or HC-C3YR-2( )	CK1 through CK3510
HC-C3YK-4( ) or HC-C3YR-4( )	EL1 through EL67
HC-E3YK-1( ) or HC-E3YR-1( )	FM1 through FM487
HC-E3YK-2( ) or HC-E3YR-2( )	DF1 through DF79
HC-E3YK-2A( ) or HC-E3YR-2A( )	DJ1 through DJ7787
HC-F3YK-2( ) or HC-F3YR-2( )	DA1 through DA1586
HC-F3YK-1( ) or HC-F3YR-1( )	DB1 through DB137
HC-I3YK-2( ) or HC-I3YR-2( )	FS1 through FS24