

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 1675/90**

26.1.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta-Bell. Lapavaimentimien korvakkeiden kiinnitys.

Koskee: Kaikkia niitä yksinkertaisin lapavaimentimin (simple pendulum absorber) varustettuja Agusta-Bell 412-helikoptereita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 25609.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-26 Rev. A.

Voimaantulo: 15.2.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Vaihda seuraavassa 300 tunnin huollossa tai 30.6.1990 mennessä, kumpi ensin tulee, lapavaimentimien korvakkeiden kiinnityspultit BT nro. 412-26 Rev.A:n ohjeiden mukaisesti uusiin, joiden osanumero on EWB0420D-7-36.
- B.** Tarkasta kiinnityspulttien kireys jokaisessa 300 tunnin huollossa BT nro. 412-26 Rev.A:n ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1578/88.