

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1683/90

26.1.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuol toja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

McDonnell Douglas. Kytkimen vaihto.

Koskee: Kaikkia McDonnell Douglas 369-helikoptereita.

Viite: FAA AD 90-01-08.

Voimaantulo: 1.3.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- I.** Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa moottorin ja vaihteiston välisen voimansiirtoakselin kytkimen, osanumero 369H5660, sarjanumero. Jos se on 5200 - 5309, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa uuteen, lentokelpoiseen ja muunnumeroiseen.
- II.** Merkitse kohdan I mukaiset helikoptereista poistetut kytkimet ja varastossa olevat samannumeroiset lentokelvottomiksi.

MDHC Service Information Notice HN-216, DN-157, EN-47 ja FN-35 käsittelee tätä asiaa.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio