

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1708/90

29.5.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiskäshuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta-Bell. Pääroottorin ohjausjärjestelmän pulttien vaihto.

Koskee: Kaikkia Agusta-Bell 412-helikoptereita.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-33.

Voimaantulo: 1.7.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta pääroottorin ohjausjärjestelmään kuuluvat, Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-33 kohdassa "Accomplishment Instructions" 1 mainitut pultit 100 lentotunnin kuluessa. Toista tarkastus tämän jälkeen 24 kuukauden välein.

Jos pultin kierteet ovat vaurioituneet, varsi kulunut tai pultti on syöpinnyt, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio