

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1709/90
Muutos 4
16.8.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

British Aerospace. Ohjaussauvan kahvan tarkastus.

Koskee: Kaikkia Beagle B121 Pup Series 1/2/3-lentokoneita lukuunottamatta niitä, joissa on kaksiosaiset, lasikuidusta valmistetut ohjaussauvan kahvat (osanumero BE-45-10063).

Viite: Civi Aviation Authority AD CAA010-05-90.

Voimaantulo: 1.9.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ohjaussauvan kahva ennen seuraavaa lentoa Pup Service Bulletinin nro. B121/95 Revision nro. 4 kohdan 3 ohjeiden mukaisesti, ellei sitä jo ole tarkastettu M 1709/90 muutos 2:n tai muutos 3:n mukaisesti. Jos murtumia löytyy, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Vaihda ohjaussauvan kahva uuteen ennen seuraavaa lentoa, ellei ole jo vaihdettu M 1709/90 muutos 2:n tai muutos 3:n mukaisesti, ja tämän jälkeen viiden vuoden välein Pup Service Bulletinin nro. B121/95 Revision 4 kohdan 3 ohjeiden mukaisesti. Jos lentokone tai kahvat pidetään aina peitettynä koneen seisoessa, on vaihtoväli 10 vuotta.
- C.** Avaa seuraavassa huollossa ohjaussauvan kahvoille laitekortit, ellei jo ole avattu.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1709/90 Muutos 3.