

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1716/90

31.7.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiskäshuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

SAAB. Polttoainesäiliön syöttöputken tarkastus.

Koskee: Kaikkia SAAB MFI9-, 9B- ja 9C-lentokoneita.

Viite: LFV SAD nro. 1-039.

Voimaantulo: 15.9.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko polttoainesäiliön syöttöputken ympäristössä polttoainevuotoja. Jos on, niin tee toimenpidekohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Tarkasta polttoainesäiliön syöttöputki ja yhdysletku 50 lentotunnin kuluessa MFI9/10-1990 Service Bulletinin ohjeiden mukaisesti ja korjaa tarvittaessa.

Toimistopäällikön po.

Jaostopäällikkö

E. Ailio