

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1731/90

10.8.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rogerson Hiller. Pyrstöroottorin lapojen tarkastus.

Koskee: Kaikkia Rogerson Hiller (Hiller, Fairchild Hiller) UH-12E/E-L/L ja -L4-helikoptereita.

Viite: FAA Emergency AD 90-15-01.

Voimaantulo: 1.9.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pyrstöroottorin lapojen osa- ja sarjanumero. Jos osanumero on 55073 ja sarjanumero jokin alla luetelluista, niin vaihda lavat uusiin, lentokelpoisiin ennen seuraavaa lentoa.

Sarjanumerot:

30283089	95069584	960710245
1051610917	1327814715	1489815073
1528515978	1611420918	

Tee tällöin myös ilmailuhallitukselle oheisella lomakkeella vikailmoitus.

Toimistopäällikön po.

Jaostopäällikkö E. Ailio