

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1747/90

24.9.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

SOCATA. Öljynlauhduttimen tarkastus.

Koskee: Kaikkia TB9-, TB10-, TB20- ja TB21-lentokoneita.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 90-143(A)

Voimaantulo: 15.10.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta öljynlauhdutin ennen seuraavaa lentoa SOCATA TB Service Bulletinin nro. 50-1 ohjeiden mukaisesti. Jos lauhduttimen ja öljyputkien välisissä kiinnityksissä on tapahtunut muodonmuutoksia, tai jos niissä esiintyy öljyv vuotoa, niin vaihda lauhdutin uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen