

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1753/90

9.10.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Aerospatiale. Pääroottorin navan holkkien tarkastus.

Koskee: Niitä helikoptereita AS 332 C/C1/L ja -L1, joiden pääroottorin navan holkkien osanumero on 330A31 1376.04 tai 330A31 1376.16.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 86-121-025(B)R1.

Voimaantulo: 1.11.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta pääroottorin navan holkit aina päivän viimeisen lennon jälkeen silmämääräisesti Aerospatiale AS 332 Service Bulletinin nro. 05.09 R3 ohjeiden mukaisesti. Tarkastusjakso ei kuitenkaan saa ylittää 10 lentotuntia.

Vaihda murtuneet holkit uusiin ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio