

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1848/91

19.8.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Pratt & Whitney. Moottorin korjaus.

Koskee: Pratt & Whitney Canada turbiinimoottoreita JT15D-1, -1A ja -1B.

Viite: Transport Canada AD nro. CF-91-28.

Voimaantulo: 15.9.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 25 lentotunnin tai 30 vuorokauden kuluessa, kumpi ensin tulee, onko moottoriin tehty P&WC Service Bulletinin (SB) nro. 7293 tai 7293 Revision 1 mukainen muutostyö (korkeapaineturbiinin siipien nro. 3029601 asentaminen). Ellei muutostyötä ole tehty, ei lisätoimia vaadita, ja tämä määräys voidaan kuitata täysin tehdyksi. Jos muutostyö on tehty, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet.
- B.** Tee moottoriin ennen seuraavaa lentoa P&WC SB:n nro 7310 mukaiset muutostyöt korkeapaineturbiinin lapojen murtumisen estämiseksi.

Apulaisjohtajan po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio