

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1861/91

11.9.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Aerospatiale. Pääroottorin vaihteiston kiinnitys.

Koskee: Kaikkia niitä Aerospatiale SA360C-, SA365C/C1/C2- ja C3-helikoptereita, joihin ei ole tehty muutostyötä AMS 63 B42 ja joiden pääroottorin vaihteiston kiinnityssauvojen sakkeleiden osanumero on 360A38.1001.00.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 90-119-032(B) R1.

Voimaantulo: 15.10.1991

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta pääroottorin vaihteiston kiinnityssauvojen sakkelit seuraavasti ennen seuraavaa lentoa.

A. Normaalisessa käyttöympäristössä:

Tee Aerospatiale SA 360/SA365 Service Bulletinin nro. 01.27 kohdan 1C mukaiset toimenpiteet jokaisessa T-huollossa tai 18 kuukauden välein, kumpi ensin tulee.

B. Suolaisessa käyttöympäristössä (vrt. SB 01.27):

Tee Aerospatiale SA 360/SA365 Service Bulletinin nro. 01.27 kohdan 1C mukaiset toimenpiteet jokaisessa T/2-huollossa (200 lentotuntia 365:lle ja 150 lentotuntia 360:lle) tai 12 kuukauden välein, kumpi ensin tulee.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1721/90.