

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1869/91

26.9.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental. Öljynsuodattimen vaihto.

Koskee: Lentomoottoreita Teledyne Continental IO-360, L/TSIO-360, IO-346, L/I/O-470, TSIO-470, IO-520, L/TSIO-520, 6-285, IO-550 ja GTSIO-520.

Viite: FAA AD 91-19-03.

Voimaantulo: 15.11.1991

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottorin öljynsuodattimen osanumero. Jos se on Champion CH48108 tai CH48109, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Jos se on jokin muu, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin.
- B.** Tarkasta suodattimen ulkosivulla oleva päiväyskoodi. Jos se on mikä tahansa kolmimerkkinen koodi, jonka viimeisenä merkinä on "9" tai koodi 3J8, 4J8, IK8, 2K8, 3K8, 4K8, 2L8, 1M8, 3M8, 1A0 tai 2A0, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa sellaiseen Championin öljysuodattimeen CH48108 tai CH48109, jonka päiväyskoodi on muu kuin edellä mainittu, tai johonkin muuhun kyseiseen moottorityyppiin hyväksyttyyn öljysuodattimeen.

Apulaisjohtajan po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio