

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1884/91

11.11.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta-Bell. Pyrstöpuomin yläjäykisteet.

Koskee: Kohta **A** koskee niitä Agusta-Bell 412-helikoptereita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 25610. Kohta **B** koskee kaikkia Agusta-Bell 412-helikoptereita.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-35.

Voimaantulo: 15.12.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Korjaa pyrstöpuomin yläjäykisteitä Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-35 (BT 412-35) osan I ohjeiden mukaisesti 300 lentotunnin kuluessa.
- B.** Tarkasta pyrstöpuomin yläjäykisteet kohdan **A** mukaisten toimenpiteiden jälkeen 300 lentotunnin välein BT 412-35 osan II ohjeiden mukaisesti. Korjaa vialliset osat ennen seuraavaa lentoa.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen