

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1909/92

16.1.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rolladen-Schneider. Siivekkeiden automaattikytkimen tarkastus.

Koskee: Kaikkia LS 7-purjelentokoneita.

Viite: LBA LTA 91-172.

Voimaantulo: 15.2.1992

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa rungossa olevan siivekkeiden automaattikytkimen ohjaimet. Jos ne ovat vääntyneet, niin vaihda ne uusiin ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Suurena ennen seuraavaa lentoa rungossa olevaa siiville tarkoitettua aukkoa automaattikytkimen kohdalta Rolladen-Schneiderin piirustuksen nro. 4I-86 mukaisesti.

Rolladen-Schneider Technische Mitteilung nro. 7004 käsittelee tätä asiaa.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen