

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1929/92

24.3.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robinson. Pulttien vaihto.

Koskee: Kaikkia Robinson R22-helikoptereita.

Viite: FAA AD 92-06-17.

Voimaantulo: 1.4.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa, onko helikopteriin asennettu sellaisia NAS1304-16-pultteja, joiden kantaan on leimattu "AF". Sellaiset pultit on ennen seuraavaa lentoa vaihdettava NAS1304-16-pultteihin, joissa on muu merkintä kuin "AF" tai NAS6604-16-pultteihin.

Kyseisiä pultteja on saatettu asentaa pyrstöroottorin lapakulmien säätöjärjestelmään, ohjaamon ja hitsatun kehikon väliseen kiinnitykseen sekä ohjauslevyn ja vastapainojen väliseen kiinnitykseen. Robinson R22:n varaosakirjasta (IPC) selviävät kohteet tarkemmin.

Apulaisjohtajan poissa ollessa
Jaostopäällikkö

E. Ailio