

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 1937/92
Muutos 1
1.9.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Aerazur. Pelastusliivien säilytyspussi.

Koskee: Läpinäkyvissä, hitsatusta PVC-muovista valmistetuissa pusseissa säilytettäviä Aerazur C10- ja 1014-pelastusliivejä.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 92-051R1.

Voimaantulo: 1.10.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 1.11.1992 mennessä, ellei jo ole tarkastettu M 1937/92:n mukaisesti, pelastusliivien säilytyspussien osanumero ja valmistuspäivä. Jos osanumero on oheisen taulukon mukainen ja valmistuspäivä 11.1.1991 - 12.9.1991, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Jos osanumero tai valmistuspäivä on jokin muu, ei määräys anna aiheutta lisätoimiin.

Pelastusliivien tyyppi	Pelastusliivien sarjanumero	Pelastusliivien + säilytyspussin osanro.	Säilytyspussin osanumero
C10 Export	7051 - 7681	201225-0	210236-0
C120 France		210225-1	210236-0
C10PN	516 - 636	210479-0	210799-0
1014	8450 - 8842	208511-1	210236-0

- B.** Kokeile pelastusliivien säilytyspussien avaamista Aerazur Service Bulletinin nro. GIL.65.001 (SB) ohjeiden mukaisesti. Jos avaus epäonnistuu, niin vaihda säilytyspussi ennen seuraavaa lentoa uuteen, jonka osanumero on 21236-1 (C10 Export, C10 France ja 1014) tai 210799-1 (C10 PN). (Uuden pelastusliivi +säilytyspussikononpanon osanumero ei muutu.)

Huom. Niitä pelastusliivejä, joiden säilytyspussit on vaihdettu pelastusliivien määräaikaistarkastuksen yhteydessä, ei saa merkitä punaisella täplällä SB:n 4. kohdan ohjeiden mukaisesti, koska pussit on joka tapauksessa aina vaihdettava tämän tarkastuksen yhteydessä.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1937/92.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen