

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1958/92

13.7.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Piper. Nokkatelineen pultin tarkastus.

Koskee: Lentokoneita Piper PA-34-200, sarjanumeroita 34-7250001:stä 34-7450220:een, ja PA-34-200T, sarjanumeroita 34-7570001:stä 34-8170092:een.

Viite: FAA AD 92-13-05.

Voimaantulo: 15.8.1992

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa, onko nokkatelineen keskitysjouseen asennettu haarukkapultti vai kuusiokantapultti. Jos jouseen on asennettu haarukkapultti, jonka osanumero on 400-910, niin noudata toimenpidekohdan **B** ohjeita ennen lentotoiminnan jatkamista. Jos jouseen on asennettu muun osanumeroinen haarukkapultti tai kuusiokantapultti, niin noudata toimenpidekohdan **C** ohjeita ennen lentotoiminnan jatkamista.
- B.** Tarkasta Piper Service Bulletinin nro. 893 (SB 893) INSTRUCTIONS-osan 2. kohdan ja kuvan "A" mukaisesti, että haarukkapultti on oikein asennettu.
1. Jos haarukkapultti on oikein asennettu, niin kiinnitä koneeseen SB 893:n INSTRUCTIONS-osan 6(C)-kohdan mukainen kilpi, osanumero 582-943.
 2. Jos haarukkapultti on väärin asennettu, niin irrota se ja asenna uudestaan SB 893:n INSTRUCTIONS-osan 3 - 6 kohtien mukaisesti ja kiinnitä koneeseen SB 893:n INSTRUCTIONS-osan 6(C)-kohdan mukainen kilpi.
- C.** Vaihda nokkatelineen keskitysjouksen pultti haarukkapulttiin, jonka osanumero on 400-910, SB 893:n INSTRUCTIONS-osan 3 - 6 kohtien mukaisesti ja kiinnitä koneeseen SB 893:n INSTRUCTIONS-osan 6(C)-kohdan mukainen kilpi.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen