

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1962/92

1.9.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

EROS. Happinaamarin radiokaapelin asennus.

Koskee: EROS-happinaamareita MF10-02-01, MF10-02-04, MF10-02-05, MF10-02-11, MF10-03-01, MF10-03-11, MF10-04-01, MF10-05-01, MF10-05-04, MF10-05-11, MF10-08-01.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 92-085R2.

Voimaantulo: 1.10.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Jos happinaamari on valmistettu helmikuun 1989 (s/n 23007) ja joulukuun 1991 (s/n 40094) välisenä aikana, niin tarkasta 1.11.1992 mennessä, että radiokaapelin kiinnitin on asennettu oikein. Korjaa tarvittaessa asennusta EROS Service Bulletinin MF10-35-47 Revision 1 ohjeiden mukaisesti. Tarkastetut naamarit merkitään "A"-kirjaimella punaisen värimerkin sijaan.
- B.** Jos happinaamari, jonka sarjanumero on 23007 - 40094, on merkitty punaisella värimerkillä, niin merkitse "A"-kirjain säätimen tunnuskilpeen seuraavan korjaamossa tapahtuvan huollon yhteydessä.
- C.** Jos happinaamarin sarjanumero on 40095 - 42855, niin merkitse "A"-kirjain säätimen tunnuskilpeen seuraavan korjaamossa tapahtuvan huollon yhteydessä.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1939/92.