

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1965/92
Muutos 1
4.11.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä huoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental. Kampikammion tarkastus.

Koskee: Kaikkia Teledyne Continental/Rolls-Royce-mäntämoottoreita.

Viite: FAA AD 77-13-22 ja Teledyne Continental Aircraft Engine Service Bulletin nro. M90-17.

Voimaantulo: 1.12.1992

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta kampikammio 100 lentotunnin välein Teledyne Continental Aircraft Engine Service Bulletinin nro. M90-17 ohjeiden mukaisesti. Jos ei-kriittiseltä alueelta löytyy alle 50 mm pitkä särö, niin tarkasta se 50 lentotunnin kuluttua uudestaan. Jos murtuma ei tänä aikana ole kasvanut, eikä uusia murtumia ilmestynyt, niin toista tarkastukset jatkossa 100 lentotunnin välein. Lisää tarkastukset koneen huoltolistoihin.
Jos ei-kriittiseltä alueelta löytyy yli 50 mm pitkä murtuma, aikaisemmin havaittu murtuma on kasvanut 50 mm:n mittaiseksi, kampikammion kriittiseltä alueelta löytyy miten pieni murtuma tahansa tai mistä tahansa löytyy murtuma, joka vuotaa öljyä, niin korjaa kampikammio tai vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa. Kampikammion saa korjata tai vaihtaa uuteen ainoastaan sellainen huolto-organisaatio, jolla on oikeus tehdä Teledyne Continental/Rolls-Royce-mäntämoottoreiden vika- ja vauriokorjauksia.

Apulaisjohtajan po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1965/92.