

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1984/92

13.10.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Allied Signal. Turbiinin roottorin poisto käytöstä.

Koskee: Niitä Garrett Engine Division, Allied Signal Incorporated (ent. Garrett Turbine Engine Company) - lentomoottoreita TPE331-10/-10R/-10U/-10UA/-10UF/-10UG/-10UGR/-10UR ja -11U, joiden toisen vyöhykkeen turbiiniroottorin osanumero on 3102106-1, -6 tai -8.

Viite: FAA AD 88-12-10.

Voimaantulo: 15.11.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Poista toisen vyöhykkeen turbiiniroottorit käytöstä seuraavan aikataulun mukaisesti.

Roottorin jaksot uudesta

Irrotettava

0 - 4400	ennen 4800 jaksoa uudesta;
4401 - 5000	400 jakson kuluessa tämän määräyksen voimaantulosta tai 5200 jakson kuluessa uudesta, kumpi ensin tulee;
5001 - 5900	200 jakson kuluessa tämän määräyksen voimaantulosta tai 6000 jakson kuluessa uudesta, kumpi ensin tulee;
5901 - 6800	100 jakson kuluessa tämän määräyksen voimaantulosta tai 6800 jakson kuluessa uudesta, kumpi ensin tulee.

Jos roottorin jaksojen lukumäärä jo on yli 4800, on roottori joka tapauksessa poistettava käytöstä viimeistään 15.12.1992.

Garrett SB TPE331-72-0180 Revision 12 antaa käyntiaikarajat kriittisille osille ja määrittelee roottorin jaksot.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen