

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1998/92

10.11.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rans Inc. Laskutelineiden kiinnityspultit.

Koskee: Kaikkia S-6-, S-6ES, S-12- ja S-14- ultrakeveitä lentokoneita.

Viite: Rans Inc Airworthiness Directive 00316092-01.

Voimaantulo: 1.12.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta laskutelineiden ja lentokoneen rungon välisen kiinnityksen välys ennen seuraavaa lentoa ja tämän jälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa nostamalla lentokone pukeille ja liikutteleamalla laskutelinetukia. Tee tarkastus myös aina sen jälkeen, kun laskutelineissä on esiintynyt epätavallista tärinää.
- B.** Jos laskutelineiden kiinnityksessä kohdan A tarkastuksessa havaitaan välystä, niin tarkasta laskutelineen kiinnityspultit ennen lentotoiminnan jatkamista. Vaihda kuluneet pultit uusiin, sekä asenna pultteihin tarpeellinen määrä messinkisiä aluslevyjä vällyksen poistamiseksi.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen