

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2041/93

12.3.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräajakaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Välivaihteiston kuoren tarkastus

Koskee: Niitä helikoptereita AS 332 C/C1/L ja -L1, joiden välivaihteiston osanumero on 332A35 0001, 0002, 0005 tai 0010 ja sarjanumero pienempi kuin 20000.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 90-161-040(B) R2

Voimaantulo: 1.5.1993

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa, ellei jo ole tarkastettu M 1864/91:n mukaisesti, välivaihteiston kuoren osanumero ja valunumero. Jos osanumero on 330A34.4107.00 ja valunumero (vrt. Eurocopter France AS 332 Service Bulletin nro. 05.27 R2 kuva 1) pienempi kuin 2825, niin noudata kohdan **B** mukaisia ohjeita. Jos jompi kumpi numero on jokin toinen, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta välivaihteiston kuori 50 lentotunnin välein SB 05.27 R2 ohjeiden mukaisesti. Jos murtumia löytyy, niin vaihda välivaihteisto uuteen ennen seuraavaa lentoa Eurocopter- työkortin nro. 65.20.00.401 ohjeiden mukaisesti. Palauta hylätty vaihteisto valmis tajatehtaalle tai hyväksytylle huolto-organisaatiolle ja ilmoita syy hylkäämiseen. Lisää tarkastus helikopterin huoltolistoihin.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1864/91.