

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2073/93**

30.6.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Eurocopter France. Saksiniveliin laakereiden tarkastus.**

**Koskee:** Helikoptereita AS 332C/C1/L ja /L1. Ei koske kuitenkaan helikoptereita, joiden pääroottorin navan saksinivelten laakerit ovat teflonia.

**Viite:** Consigne de Navigabilité 93-106-50.

**Voimaantulo:** 15.7.1993.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa pääroottorin navan pyörivän ja ei-pyörivän saksinivelen laakeri Telex Service Eurocopter France nro. 01-36R1:n ohjeiden mukaisesti. Jos laakeri takertelee, niin vaihda laakeri ja saksinivel uuteen ennen seuraavaa lentoa.