

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2083/93

16.8.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rolladen-Schneider. Korkeusperäsimen kiinnityksen tarkastus.

Koskee: Kaikkia purjelentokoneita LS 3, LS 3-a, LS 3-17, LS 4 ja LS 4-a.

Viite: LBA LTA 93-155.

Voimaantulo: 15.9.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa korkeusperäsimen etukiinnityskorvakkeen kiinnitys sivuvakaimeen kuormittamalla sitä 15 Nm:n vääntömomentilla Rolladen-Schneider Technische Mitteilungin nro. 3043/4035 ohjeiden mukaisesti. Jos korvake on löystynyt, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa uuteen korvakkeeseen nro. 4R4-7c Rolladen-Schneiderin korjausohjeen (Arbeitsanleitung) nro. BA-4 mukaisesti.