

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2086/93

27.8.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääjäläisyyshuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Fairchild Aircraft. Korkeusvakaimen kiinnitys.

Koskee: Seuraavia Fairchild Aircraft (entinen Swearingen Aviation Corporation)- merkkisiä lentokoneita:

Tyyppi	Sarjanumerot
SA226-T	T201 - T275, T277 - T291
SA226-T(B)	T(B)276 , T(B)292 - T(B)417
SA226-AT	AT001 - AT074
SA226TC	TC201 - TC419
SA227-TT	TT421 - TT541
SA227-AT	AT423 - AT695
SA227-AC	AC406, AC415, AC416, AC420 - AC783, AC785
SA227-BC	BC420 - BC783, BC785

Viite: FAA AD 93-15-01.

Voimaantulo: 1.10.1993

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet 1000 lentotunnin kuluessa, ei kuitenkaan ennen 10000 tunnin kokonaislentoaikaa, ellei jo ole tehty lentokelpoisuusmääräyksen M 1978/92 mukaisesti.

- A.** Korjaa korkeusvakaimen takasalon kiinnityskorvakkeen asennusta Fairchild SA226 Series Service Bulletinin (SB) 226-55-010, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 13.12.1991) osan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS tai Fairchild SA227 Series Service Bulletinin (SB) 227-55-006, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 20.1.1993) osan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS ohjeiden mukaisesti.
- B.** Korjaa korkeusvakaimen verhoukseen Fairchild SA226 Series Service Bulletinin (SB) 226-55-010, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 13.12.1991) osan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS tai Fairchild SA227 Series Service Bulletinin (SB) 227-55-006, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 20.1.1993) osan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS mukaisesti.
- C.** Jos lentokonetta SA227-AC tai SA227-BC, jonka sarjanumero on AC528 - AC783, AC785, BC528 - BC783 tai BC785 on korjattu lentokelpoisuusmääräyksen M 1978/92 vaatimalla tavalla Fairchild SA227 Series Service Bulletinin (SB) 227-55-006, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 22.5.1991) mukaisesti, niin ainoa tämän määräyksen **A-** ja **B-**kohdan vaatima korjaus on se, joka on määritelty Fairchild SA227 Series Service Bulletinin (SB) 227-55-006, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 20.1.1993) osan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS kohdassa B (3).
- D.** Tarkasta strapit Fairchild SA226 Series Service Bulletinin (SB) 226-55-010, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 13.12.1991) kuvan nro. 2 tai Fairchild SA227 Series Service Bulletinin (SB) 227-55-006, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 20.1.1993) kuvan 3 mukaisesti.
- i.** Jos murtumia löytyy, niin hanki korjausohjeet valmistajalta, korjaa murtumat ennen lentotoiminnan jatkamista ja toista tarkastus 5000 lentotunnin välein.
- ii.** Jos murtumia ei löydy, niin toista tarkastus 5000 lentotunnin välein.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1978/92.