

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2094/93

1.10.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Beech. Polttoainesäiliön tarkastus.

Koskee: Niitä lentokoneita Beech B90, C90 ja C90A, joiden sarjanumero on LJ-489:stä LJ-1318:aan.

Viite: FAA AD 93-17-01.

Voimaantulo: 1.11.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee alla mainitut toimenpiteet 150 lentotunnin kuluessa.

- A.** Tarkasta Beech Service Bulletinin nro. 2475 kohdan "Accomplishment Instructions" I osan ohjeiden mukaisesti, esiintyykö runkoa lähinnä olevassa polttoainesäiliön etureunan nippelissä murtumia tai polttoainevuotoja. Jos murtumia tai polttoainevuotoja esiintyy, niin korjaa polttoainesäiliö ennen lentotoiminnan jatkamista huolto-ohjekirjan mukaisesti.
- B.** Vaihda polttoainesäiliöiden välinen yhdysputki uuteen Beech Service Bulletinin nro. 2475 kohdan "Accomplishment Instructions" II osan ohjeiden mukaisesti