

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2101/93

8.11.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

SOCATA. Turvavöiden kiinnityksen tarkastus.

Koskee: Kaikkia SOCATA TB9-, TB10-, TB200-, TB20- JA TB21-lentokoneita.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 89-097(A)R1.

Voimaantulo: 1.12.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta etuistuinten turvavöiden alakiinnitys seuraavassa 100 tunnin huollossa ja sen jälkeen 12 kk välein SOCATA TB Airplane Service Bulletinin nro. 10-044-25 ohjeiden mukaisesti. Jos kiinnityksestä löytyy syöpymää, niin vaihda turvavyö uuteen, lentokelpoiseen ennen seuraavaa lentoa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1630/89.