

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2105/93

8.11.1993

Lentokelpoisuussäätöjen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Säätöjen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei säätöissä toisin mainita, se jolla ilmailusäätöjen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuussäätö on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Precision Airmotive. Kaasuttimen kohon vaihto.

Koskee: Precision Airmotiven (ent. Facet Aerospace Products; Marvel-Schebler) kaasuttimia MA3, MA3A, MA3PA, MA3SPA ja MA4SPA, jotka on valmistettu tai uudelleen rakennettu 1.11.1991 ja 15.7.1992 välisenä aikana. CFS Mandatory Service Bulletin CF 1-92 Revision 1:ssä on lueteltu ne kaasuttimet, jotka on valmistettu tai uudelleen rakennettu tänä aikana.

Viite: FAA AD 93-19-04.

Voimaantulo: 1.12.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, ellei jo ole tarkastettu määräyksen M 1960/92 muutos 2:n mukaisesti, kaasuttimen kohon osanumero ja valmistuspäivä. Jos kohon osanumero on **CF30-766** (Consolidated Fuel Systems Incorporated-yhtiön valmis tämä kohon) ja kohon vipuvaren päälle leimattu päiväysmerkintä on **10 91**, on kohon vaihdettava uuteen ennen seuraavaa lentoa ohjeen *Precision Airmotive/Facet Aircraft Carburetor Service Manual* (tammikuu 1985 tai myöhempi muutos) tai *CFS Carburetor Float Kit Installation Instructions CF 666-915* mukaisesti.

Huom. Jos kohon osanumero on Precision Airmotiven osanumero **30-766** ja päiväysmerkintä mikä tahansa tai CFS:n osanumero CF30-766 ja päiväysmerkintä **8 89, 12 89, 1 90, 2 90, 8 90, 10 90, 1 91, 2 91, 4 91, 4 92** tai **7 92**, ei kohoa tarvitse vaihtaa.

CFS Mandatory Service bulletin CF 1-92 Revision 1 käsittelee tätä asiaa.

Tämä määräys korvaa muutosmääräyksen M 1960/92 muutos 2.