

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 2123/94
Muutos 1
1.8.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

The New Piper Aircraft. Laskutelineen käyttimien vahvistinkorvake.

Koskee: Niitä alla lueteltuja Piper-merkkisiä lentokoneita, joihin ei jo ole tehty lentokelpoisuusmääräyksen M 2123/94 mukaisia toimenpiteitä.

Tyyppi	Sarjanumerot
PA-31, PA31-300/-325	31-2:sta 31-8312019:ään
PA-31-350	31-5001:stä 31-8553002:een
PA-31P	31P-1:stä 31P-7730012:een
PA-31P-350	31P-8414001:stä 31P-8414050:een
PA-31T	31T-7400001:stä 31T-8120104:ään
PA-31T1	31T-7804001:stä 31T-8304003:een ja 31T-1104004:stä 31T-1104017:ään
PA-31T2	31T-8166001:stä 31T-8166076:een ja 31T-1166001:stä 31T-1166008:aan
PA-31T3	31T-8275001:stä 31T-8475001:een ja 31T-5575001

Viite: FAA AD 96-21-11.

Voimaantulo: 1.9.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda 200 lentotunnin kuluessa laskettuna 15.2.1994:stä tai 25 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulumisesta, kumpi tulee myöhemmin, päälaskutelineen käyttimien vahvistinkorvake, osanumero 40776-00, uuteen korvakkeeseen, jonka osanumero on 73786-02, Piper Service Bulletinin nro. 923 ohjeiden mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2123/94